




SPARTUS® 1000




Instrukcja obsługi

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA


1. OSTRZEŻENIA I SYMBOLE

Informacje szczególnie ważne dla operatora zostały w niniejszej Instrukcji wyróżnione za pomocą ostrzegawczych symboli graficznych.


Poniżej przedstawiono te symbole wraz z objaśnieniem ich znaczenia:




Tekst pokazany w ten sposób oznacza nakazy lub zakazy, które mają zapobiec wypadkom groźnym dla operatora bądź uszkodzeniom maszyny. Tekst pokazany w ten sposób odnosi się do poważnego zagrożenia porażeniem prądem, które w przypadku zlekceważenia może doprowadzić do obrażeń ciała lub utraty życia.



Tekst pokazany w ten sposób oznacza nakazy lub zakazy, które mają zapobiec wypadkom groźnym dla operatora lub poważnym zranieniom.



Tekst pokazany w ten sposób oznacza nakazy lub zakazy, które mają zapobiec wypadkom oraz możliwym zranieniom.



Dotyczy:

- szczegółowej informacji o bardziej wydajnym użytkowaniu maszyny;
- informacji i poleceń lub zakazów zapobiegających awarii maszyny;
- propozycji i zaleceń ułatwiających wykonywanie zadań lub czynności

1.1 ZNAKI OSTRZEGAWCZE

Maszyna posiada szereg znaków ostrzegawczych umieszczonych na obudowie:



Znak informujący o konieczności noszenia okularów ochronnych podczas pracy przy urządzeniu



Znak informujący o konieczności stosowania ochrony słuchu



Znak informujący o konieczności zapoznania się z dołączoną dokumentacją DTR przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem



Znak ostrzegający o niebezpieczeństwie związanym z poruszającymi się elementami maszyny



Znak ostrzegający o niebezpieczeństwie związanym z pracą z urządzeniem pod napięciem.

1.2 UTYLIZACJA

Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.



W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza



Jeśli jakakolwiek część maszyny lub środek czyszczący ma być usunięty, należy to zrobić w sposób przyjazny dla środowiska.

Po wielu latach eksploatacji, podzespoły maszyny mogą ulec uszkodzeniu niemożliwemu do naprawienia.

W takich przypadkach, należy zutylizować maszynę zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami ochrony środowiska naturalnego.

Maszynę można również rozebrać i jej części przechowywać bezpiecznie w sposób jak mniej szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Zalecana jest segregacja następujących elementów:

- Zużyte smary i oleje
- Elementy metalowe
- Części elektryczne i elektroniczne
- Tworzywa sztuczne.

O ile nie uzgodniono inaczej, części i materiały wymieniane podczas konserwacji zapobiegawczej albo napraw pozostają własnością właściciela. Jeżeli producent nie chce zabrać tych materiałów, prosimy uzyskać informację o ich recyklingu lub utylizacji przyjaznej dla środowiska.

Prawie wszystkie zużyte oleje i smary są traktowane jako odpady chemiczne. Ich usuwanie musi wykonać firma specjalistyczna.