

G30 i G30 Air

Przyłbica spawalnicza z podnoszoną osłoną do spawania i szlifowania



Przyłbica G30 to wyjątkowa konstrukcja wśród przyłbic z podnoszoną osłoną do spawania i szlifowania. Osłona zapewnia skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i IR zarówno, gdy jest w pozycji podniesionej oraz opuszczonej i dostępna jest z filtrami o różnym stopniu zaciemnienia. Przyłbica wyposażona jest w wytrzymałe i wygodne nagłowie.

- Wymienna szybka wewnętrzna i zewnętrzna .
- Lekki korpus.
- Duża wewnętrzna szybka ochronna do szlifowania.
- Wygodne nagłowie.
- Opcja przyłączenia respiratora oddechowego ESAB PAPR.

Więcej informacji na stronie esab.com.

Proces

- SMAW/MMA (elektroda otulona)
- GMAW (MIG/MAG)
- GTAW (TIG)
- Szlifowanie
- Cięcie tlenowo-paliwowe
- Cięcie plazmowe
- Spawanie plazmowe



Duża wewnętrzna szybka ochronna do szlifowania



G30 Air


G30 i G30 Air

Dane techniczne

Pole widzenia	155 mm x 170 mm (duża szybka)
Dostępne stopnie zaciemnienia wewnętrznej osłony	przeźroczysta, DIN 2, DIN 3, DIN 5
Dostępne stopnie zaciemnienia zewnętrznej osłony podnoszonej	DIN 5, DIN 8, DIN 10
Normy	CE, ANSI, CSA, ASNZS
Masa – G30	570 g
Masa – G30 Air	730 g

Informacje dot. zamawiania

G30 Din 10	0700000430
G30 Din 11	0700000431
G30 Air Din 10	0700000433
G30 Air Din 11	0700000434
1. Główny korpus G30, G40 i G50	0700000515
2. Nagłowie	0700000415
3. Opaska przeciwpotna	0700000414
4. Podnoszona ramka G30 wraz z śrubami	0700000508
5. Duża szybka wewnętrzna G30, G40 i G50 - przeźroczysta	0700000501
5. Duża szybka wewnętrzna G30 DIN 2	0700000502
5. Duża szybka wewnętrzna G30 DIN 3	0700000503
5. Duża szybka wewnętrzna G30 DIN 5	0700000504
6. Zewnętrzna osłona podnoszona G30 DIN 5	0700000505
6. Zewnętrzna osłona podnoszona G30 DIN 8	0700000506
6. Zewnętrzna osłona podnoszona G30 DIN 10	0700000507
7. Nagłowie wraz z przewodem powietrznym	0700000420
8. Uszczelnienie głowy i twarzy G30, G40 i G50	0700000512
9. Opaska przeciwpotna przystosowana do podłączenia nawiewu	0700000274



ESAB / esab.com

